

SCHÖNOX® PARKETT BASIC

Produktdatenblatt **1.74**

Sehr emissionsarmer, lösemittelfreier Parkett-Dispersionsklebstoff

geeignet zum Verkleben von Mosaikparkett, Hochkantlamellenparkett und Lamparkett der Holzart Eiche sowie zur Verklebung von mehrschichtigen Zweischichtstäben auf saugfähigen Untergründen im Innenbereich. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen.

Produkteigenschaften

- EMICODE EC1: sehr emissionsarm
- allgemein bauaufsichtlich zugelassen
- Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen - Zulassungs-Nr.: Z-155.10-76
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 14 293
- lösemittelfrei gemäß TRGS 610
- schnelle Holzarrretierung
- schubfeste Klebstoffriefe
- geruchsneutral
- einkomponentig
- gebrauchsfertig
- keine Ablüftezeit

Anwendungsbereiche

SCHÖNOX PARKETT BASIC eignet sich zum

Verkleben von:

- Stabparkett, Parketriemen nach DIN EN 13 226 ≤ 800 mm Länge, nur Holzart Eiche
- Mosaikparkett nach EN 13 488, nur Holzart Eiche
- Lamparkett nach EN 13 227, nur Holzart Eiche
- Hochkant-Lamellenparkett nach EN 14 761 (L ≤ 160 mm), nur Holzart Eiche
- Mehrschichtparkett als Zweischichtstab nach EN 13 489 bis 800 mm Länge

auf geeigneten saugfähigen Untergründen im Wohn- und Gewerbebereich (innen).

Anforderungen an den Untergrund

- Ausreichende Festigkeit, Ebenheit, Formstabilität und Trockenheit
- Frei von haftmindernden Schichten wie z.B. Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen.
- Trenn-, Sinterschichten u.ä. sind durch geeignete mechanische Maßnahmen,




- z.B. Schleifen, Bürsten, Strahlen oder Fräsen, zu entfernen.
- Alte Klebstoffreste sowie minderfeste Spachtelschichten sind vollständig mechanisch zu entfernen.
- Es gelten die Anforderungen der DIN 18 356 "Parkettarbeiten".
- Einwandfreie feste, ebene Klebeflächen mit funktionsgerecht angepasster Saugfähigkeit werden mittels SCHÖNOX SP oder SCHÖNOX PS FLEX erreicht.
- Angeschliffene und abgesaugte, ausreichend oberflächenfeste Zementestriche zur Saugminderung mit SCHÖNOX VD (1 : 3) oder SCHÖNOX PG (1 : 11) mit Wasser gemischt vorstreichen.
- Calciumsulfatbasierte Estriche anschleifen, absaugen und mit SCHÖNOX VD (1 : 1) oder SCHÖNOX PG (1 : 5) mit Wasser gemischt grundieren (Trockenzeit mind. 24 Std.). Anschließend mit für Parkett geeigneter Spachtelmasse mindestens 2 mm dick spachteln.
- Dichte Untergründe nach Oberflächenbehandlung grundieren und spachteln.
- Bei geplanter Parkettverlegung auf Gussasphaltestrichen oder auf beheizten Estrichen empfehlen wir eine elastische Verklebung mit z.B. SCHÖNOX HARD-ELASTIC.
- Holzspanplatten vor der Verklebung nicht grundieren. Für Massivparkett sind schwimmende Spanplatten zweilagig, im Versatz miteinander verklebt und verschraubt, auszuführen (mind. doppelte Parkettdicke). Eine Verklebung auf OSB-Platten oder Trockenestrichen ist nicht möglich. Elastische SCHÖNOX Klebstoffsysteme anwenden.
- Bei Verklebung von Parkett mit hochfesten Klebstoffen besondere Anforderungen an den Untergrund beachten: Festigkeitsklasse des Estrichs mind. C35-F5; bzw. Härteklasse IC 10 oder IC 15 (s. auch BEB-Merkblatt

Technische Daten

- Basis: Kunstharzdispersion mit klebeverstärkenden Zusätzen
- Farbe: beige
- Spez. Gewicht (Dichte): 1,60 kg/l
- Lagerungstemperatur: nicht unter + 5 °C
- Verarbeitungstemperatur: nicht unter + 18 °C, nicht über 65 % rel. Luftfeuchte
- Materialverbrauch:
Zahnung TKB B6, B10: ca. 800 g/m²
Zahnung TKB B11: ca. 1000 g/m²
- Ablüftezeit: keine
- Einlegezeit: ca. 10 min
- Abbindezeit: ca. 24 Stunden
- Endfestigkeit: nach ca. 72 Stunden
- Weiterbearbeitung des Holzes: nach 3 bis 10 Tagen¹

Alle Angaben sind ca. Werte, unterliegen raumklimatischen Schwankungen und unterscheiden sich je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Auftragsgerät.

¹Bei angepasstem Verhältnis der Holzfeuchte zur objektbedingten Luftfeuchte möglich



| www.schoenox.de |

SCHÖNOX®

Oberflächen- und Haftzugfestigkeiten von Fußböden).

- Nicht unterkellerte Räume müssen bauseitig normgerecht gegen aufsteigende Feuchtigkeit abgedichtet sein.
- Parkettspezifische Untergrundanforderungen der Parketthersteller beachten.
- Es gelten die Anforderungen der jeweils gültigen Normen, Richtlinien und Merkblätter.

Verarbeitungsempfehlung

Parkettverlegung:

- SCHÖNOX PARKETT BASIC ist ein sehr emissionsarmer Dispersionsklebstoff und wird vor Gebrauch aufgerührt.
- Parkett, das mit SCHÖNOX PARKETT BASIC verklebt werden soll, muss klimatisiert sein und eine Holzfeuchte entsprechend dem jahreszeitlichen Klima von im Mittel 20 °C und ca. 50 % rel. Luftfeuchte (in der Regel Holzfeuchte von im Mittel 9% ± 2% an Einzelstäben; Mehrschichtparkett 8% ± 2%) aufweisen.
- Die Holzfeuchte von Massivparkett ist vor der Verlegung gemäß EN 13 183-2 zu ermitteln.
- Zur Verlegung von Parkett werden optimale raumklimatische Bedingungen - Raumtemperatur > 18 °C, Luftfeuchte < 65 % - vorausgesetzt. Als Grundsatz gilt: raumklimatische Verlegebedingungen = raumklimatische Nutzungsbedingungen. Bei einer Holzfeuchte von i.d.R. 9 % ist eine Raumtemperatur von 22 °C und eine Luftfeuchte von ca. 50 % erforderlich. Dies entspricht den holzphysikalischen Gesetzen und entspricht dem optimalen Klima für Parkettböden.
- Den Klebstoff mit einem Zahnpachtel gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Zahnpachtel je nach notwendiger Auftragsmenge auswählen.
- Nur soviel Klebstoff auftragen, wie innerhalb von 10 min. mit Parkett belegt werden kann.
- Das Parkett mit leichter Schiebebewegung unmittelbar in das Klebstoffbett einlegen, fest anklopfen und ggf. beschweren. Auf eine möglichst vollflächige Benetzung der Parketrückseite

achten. Bei unzureichender Benetzung nächstgrößere Zahnung wählen.

- Der Wandabstand des zu verlegenden Parketts muss, je nach Parkett- und Holzart, mindestens der Materialdicke entsprechen.
- Schleifen und Versiegeln erst nach dem vollkommenen Abbinden des Klebstoffes durchführen.

Verpackung

- 14,0 kg Kunststoffeimer

Lagerung

- SCHÖNOX PARKETT BASIC kühl, trocken und frostfrei lagern.
- Haltbarkeitsdauer 6 Monate (im ungeöffneten Gebinde).
- Angebrochene Gebinde sind sofort zu verschließen und möglichst zügig zu verbrauchen.
- Eventuelle Hautbildung entfernen und nicht unterrühren.

Entsorgung

- Verpackung ist einem Verpackungs-Recyclingsystem gemeldet. Bitte restentleerte Gebinde dem Sammelsystem zuführen.
- Für die Entsorgung von Produktresten, Waschwasser und Gebinden mit Produktresten, bitte die örtlichen behördlichen Vorschriften beachten.
- Materialreste können getrocknet oder durchgehärtet als Gewerbeabfall oder Hausmüll entsorgt werden.

EMICODE

- EC 1: sehr emissionsarm

GISCODE

- D1 - Lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe/-vorstriche

Hinweis

- Arbeitsgeräte sofort mit SCHÖNOX FIX CLEAN reinigen.
- Verunreinigungen auf versiegelten Oberflächen sofort abwischen und Restschleier mit einem geeigneten Pflegemittel (z.B. SCHÖNOX FIX CLEAN) entfernen.

- Ausgehärtetes Material lässt sich nur noch mechanisch entfernen.
- Die Verlegehinweise der Parketthersteller sind zu beachten. Im Zweifelsfall empfehlen wir eine Probeverklebung durchzuführen.
- Die Produktdatenblätter weiterer Systemprodukte sind zu beachten.

SCHÖNOX[®] PARKETT BASIC

Produktdatenblatt **1.74**

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften und -Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit der Herausgabe dieses Produktdatenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.



Das SCHÖNOX-Managementsystem ist nach ISO 9001 und 14001 von der DQS zertifiziert.

SCHÖNOX GmbH

Postfach 11 40

D-48713 Rosendahl

Tel. (02547) 910-0

Fax (02547) 910-101

E-mail: info@schoenox.de

<http://www.schoenox.de>

 **SCHÖNOX[®]**